

アイシス

年式 2004.10～
型式 ANM1#, ZGM1#, ZNM10

備考



イスト

年式 2007.07～
型式 NCP11#, ZSP110

備考



ウィッシュ

年式 2009.03～
型式 ZGE2#


備考 注1



ヴィッツ

年式 2005.01～2010.12
型式 KSP90, NCP9#, SCP90

備考 注1



ヴィッツ

年式 2010.12～
型式 NCP131, NSP13#
KSP130

備考 注1



エスティマ

年式 2006.01～
型式 ACR5#, GSR5#

備考 注1



カローラ フィールダー/アクシオ

年式 2012.04～
型式 NRE160, NZE16#
ZRE162

備考 注1



サクシード / プロボックス

年式 2002.06～
型式 NCP5#, NLP51

備考 注1



ノア / ヴォクシー

年式 2007.06～
型式 ZRR7#

備考 注1



ハイエース

年式 2004.08～
型式 KDH20#, 211,22#
TRH200, 21#,22#

備考 注1



ハイラックスサーフ

年式 2002.11～2009.08
型式 GRN215, RZN21#, KDN215
TRN21# VZN21#


備考 注1



パッソ

年式 2010.02～
型式 NGC30 / KGC3#

備考



注1 車輛側ブラケット等とUSB/AUXケーブルが接触・干渉する箇所を付属のスポンジテープ等を巻き保護して下さい。

パソセット

年式 2008.12~2012.03

型式 M502, 512

備考 注1



ブレイド

年式 2006.12~

型式 AZE15#, GRE156

備考 注1



ラクティス

年式 2010.11~

型式 NCP12#, NSP12#

備考 注1



iQ

年式 2008.11~

型式 KGJ10, NGJ10

備考 注1



bB

年式 2006.01~

型式 QNC2#

備考 注1



注1 車輛側ブラケット等とUSB/AUXケーブルが接触・干渉する箇所を付属のスポンジテープ等を巻き保護して下さい。


下記車種に関しましては、本製品と車輻側サイドブラケットが干渉します。
ただし干渉箇所の車輻側サイドブラケットに加工等を施すことで装着可能になります。

アクア

年式 2011.12～

型式 NHP10

備考 AUX部にブラケットの
折り返しで起きた部分が干渉します。
注1




アリオン / プレミオ

年式 2007.06～

型式 NZT260, ZRT26#

備考 USB部にブラケットの
折り返しで起きた部分が干渉します。




プリウス

年式 2009.04～

型式 ZVW30

備考 USB部にブラケットの
折り返しで起きた部分が
干渉します。




プリウスα

年式 2011.04～

型式 ZVW40

備考 USB部にブラケットの
折り返しで起きた部分が
干渉します。




マークX

年式 2009.10～

型式 GRX130

備考 AUX部にブラケットの
隆起した部分が干渉します。




マークX ジオ

年式 2007.09～

型式 ANA1#, GGA10

備考 USB部にブラケットの
隆起した部分が干渉します。




FJクルーザー

年式 2010.11～

型式 GSJ15

備考 USB部にブラケットの
折り返しで起きた部分が
干渉します。




86

年式 2012.03～

型式 ZN6

備考 AUXケーブル接合部と
ブラケット突起部が干渉します。
注1



注1 車輻側ブラケット等とUSB/AUXケーブルが接触・干渉する箇所を付属のスポンジテープ等を巻き保護して下さい。